

IT N.º: 2015 - 10 Actualizado: -	Tema: Software V2.31
-------------------------------------	----------------------

Fecha: 23/09/2015	Prioridad	Acción requerida
Máquinas afectadas: SCP	Alta	Acción lo más rápida posible
A partir del número de serie: 1512...	x Media	x En la siguiente visita de la máquina
A partir de la fecha: Semana 37	Baja	Solo informativo

SOFTWARE V2.31

Nuevas funciones

Limpeza

- **Lavado de encendido** del NcFoamer, para que **solo deba sustituirse cada 5 días**.
El NcFoamer se lava con 10 ml de leche. Actualmente, el lavado de encendido no se puede desactivar; esta opción se implementará en otra versión.

Manejo

- El software ahora también está disponible en rumano.
- La bomba neumática se activa repetidamente para eliminar completamente los restos de leche del sistema de leche después de servir un producto.

Adaptaciones

Manejo

- Los mensajes de la estadística de errores ya no se muestran repetidamente.
- Se ha eliminado la solicitud de calibración de la función táctil.
- Las bebidas configuradas en 2StepMode se muestran en el modo de autoservicio.
- Las imágenes de autoservicio se conservarán tras la actualización.

Dispensación de bebida

- Optimización de la descarga para evitar que se produzcan salpicaduras en el recogegotas.
- Se ha optimizado la preparación de capuchinos.
- Cuando el caudal de aguas es demasiado bajo, se cancela el producto mezclado.

Limpeza

- Se han corregido las interrupciones en la limpieza.
- Se ha optimizado la visualización de los textos en la función de limpieza.
- Se ha adaptado la secuencia de limpieza del NcFoamer.



El software y las instrucciones de programación se pueden descargar desde el Media Center (www.schaerer.com/member) (es necesario iniciar sesión).

(EN) This page is intentionally left empty.

(DE) Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

(FR) cette page est laissée vide intentionnellement.

(ES) Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente